Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 20312

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020312
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/2/2015
Hora: 13:14:16

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ070 PR744 Liebherr	Descripcion:	DOZERS
Serie:	14176	Frente de Trabajo:	
Horometro:	3,232.00	Fecha/Hr. Requerida:	03/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	PR7444- MAINTENANCE 250 HRS			Teller:	
Codigo de Falla:	DOZER	Grupo:	D		
Sistema:		Tecnico:	Jaime Coba	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Mantenimiento preventivo de (3250 Hora)
Cambio de Filtro de Aceite
" Filtro piloto
Cambio de Aceite motor (15w40) (43 LT)
engrase Completo

Observaciones: Este Equipo presenta una alarma
0 (E8000)

HOROMETRO : 3282.6

INICIO (fecha/hora)	7=41 am		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA: Jaime Coba Omar Ortega

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Olver Trujillo - Supervisor

Aprobado

SUPERVISOR

Olver Trujillo